

УТВЕРЖДАЮ

**Руденко К.В.**

Директор СЦ "РБТ-Сервис"

"01"июля 2016г

2016		Основные тарифы
на выполнение работ по ремонту кондиционеров		
Поз.	Наименование работ	Стоимость
1-1	<b>Замена</b> термореле компрессора, сетевого фильтра, температурного датчика, шторок жалюзи, катушки 4-ходового клапана <b>Ремонт</b> шторок жалюзи, трассы (исправление дефектов), катушки 4-х ходового клапана, платы электронного управления. <b>Вальцовка</b> трубы 1/4,3/8,1/2,3/4... <b>Устранение</b> дефектов крепления внутреннего блока. <b>Промывка</b> , продувка дренажной системы	600р
1-2	<b>Демонтаж-монтаж</b> защитного ограждения или козырька	600-1000р
1-3	<b>Ремонт дренажной системы</b>	300-500р
1-4	<b>Замена</b> пускового конденсатора компрессора, вентилятора, электро-магнитного пускателя, нипеля.	700р
1-5	<b>Мелкий</b> электрический или механический ремонт на месте	700-1200р
1-6	<b>Замена</b> платы электронного управления во внутреннем блоке или трансформатора, шагового двигателя жалюзи	800-1200р
1-7	<b>Устранение</b> дефектов крепления наружного блока	900р
1-8	<b>Монтаж-Демонтаж</b> оконного кондиционера	1000-1500р
1-9	<b>Устранение</b> засора в дренажной системе длиной до 10м	1000р
1-10	<b>Ремонт</b> испарителя или конденсатора	1300р
1-11	<b>Замена</b> платы элетронного управления во внешнем блоке	1400р
1-12	<b>Ремонт</b> платы внутреннего блока <b>Осушение</b> , продувка, опресовка трассы азотом системы кондиционера <b>Заправка</b> или дозаправка агрегата хладагентом(без учёта ст-ти хладаг)	1500р
1-13	<b>Замена</b> электродвигателя вентилятора внутреннего блока, 2, 3-х ходового клапана, дренажного насоса(помпы) <b>Замена или ремонт</b> крыльчатки вентилятора внутреннего, внешнего блока	1600р
1-14	<b>Замена</b> электродвигателя вентилятора внешнего блока	1900р
1-15	<b>Замена</b> дроссель клапана (капилляр)	2200р
1-16	<b>Монтаж-Демонтаж</b> внутреннего блока	2500р
1-17	<b>Ремонт</b> платы наружного блока	2900р
1-18	<b>Замена</b> испарителя или конденсатора	3000-4500р
1-19	<b>Замена</b> компрессора до 3,5 кВт	4500р
1-20	<b>Дозаправка</b> хладагентом системы R-22, R-410 кондиционера, за кг	3500р
1-21	<b>Дозаправка</b> хладагентом системы R-407 кондиционера, за кг	9000р
<b>Выезд мастера по г. Находка</b>		300р
<b>Диагностика, консультация (в случае, если ремонт не производится)</b>		300-600 р
<b>Выезд мастера за пределы города</b>		500-600р
<b>Акт ТО</b>		400р
<b>Разборка/ сборка подвесного потолка за 1кв/м</b>		100-150р

**Указанные цены не включают в себя стоимость запасных частей и материалов**